

09027 Set de Disolvente de Oxido



Con solo aplicar este producto con un paño, el mismo remueve el óxido químicamente y protege los materiales metálicos. Incluye el aceite removedor de óxido.

Instrucciones de uso:

1. Aplique abundantemente el líquido sobre el óxido con la tapa-cepillo.
 2. Limpie con un paño después de dejarlo reposar por 5 a 10 minutos.
 3. Limpie todo el líquido remanente en la superficie y aplique el aceite remover de óxido.
- Si aplicara pintura después de remover el óxido, no use el aceite removedor de óxido.

Información Específica

85g

Dimensión de la caja

W 470 H 340 D 220 mm

Peso de la Caja

7.5 kg

Unidad por Caja

50

Número de Control

B-027

Código JAN



09028 Removedor de Oxido



Con solo aplicar este producto con un paño, usted estará removiendo el óxido sin que este gotee. Es muy conveniente para las ocasiones en que quiera remover óxido de superficies verticales.

Instrucciones de uso:

1. Coloque la crema directamente sobre el óxido y espárzalo rápidamente con un paño.
2. Limpie con un paño después de dejarlo actuar por 5 a 10 minutos.

Información Específica

50g

Dimensión de la caja

W 430 H 240 D 220 mm

Peso de la Caja

4.0 kg

Unidad por Caja

50

Número de Control

B-028

Código JAN



09029 Pintura Repelente de Oxido



La Pintura Repelente de Oxido crea una poderosa película protectora resistente al óxido que evita que este avance. Puede utilizarlo para darle la primera imprimación anti óxido a una superficie antes de utilizar la Pintura para Retoques.

Instrucciones de uso:

1. Remueva el óxido completamente del área a ser tratada y deshágase del aceite con el Removedor de Silicona Atelier 99 (se vende por separado).
 2. Agite la botella para mezclar la pintura. Escuchará un ruido metálico mientras lo hace.
 3. Coloque una cantidad moderada del líquido en el cepillo y aplíquelo rápidamente. Si el líquido se espesa, dilúyalo con el Kit de Pintura para Retoques y Acabados Atelier 99.
- Cuando lo reaplique, hágalo 15 minutos después de que se seque.
 - Después de que se haya secado, espere al menos 24 horas para pintar.

Información Específica

23g

Dimensión de la caja

W 290 H 240 D 220 mm

Peso de la Caja

3.0 kg

Unidad por Caja

50

Número de Control

B-029

Código JAN



09186 Borrador de Oxido



Es mucho más fácil de usar que un papel de lija abrasivo y le permite remover el óxido de cualquier parte sin dañar otras. Si afila el borde con un estilete, usted será capaz de deshacerse de óxido de huecos y esquinas con facilidad. Puede elegir entre usar una superficie dura o una suave.

Instrucciones de uso:

1. Cuando frote el óxido, use el lado duro o el suave según sea necesario.
2. Corte el borrador según sea necesario para frotar espacios angostos o esquinas.

Información Específica

1 pieza

Dimensión de la caja

W 200 H 213 D 312 mm

Peso de la Caja

3.8 kg

Unidad por Caja

50

Número de Control

B-186

Código JAN



09204 Convertidor de Oxido



Con solo aplicarlo sobre herrumbre rojo, previene que el mismo avance y crea una película protectora resistente al óxido. Es muy útil para remover herrumbre de espacios angostos. Incluye un plato pequeño y un cepillo para ayudarlo a trabajar con comodidad.

Instrucciones de uso:

1. Remueva la suciedad o el herrumbre de la superficie con un papel de lija y deshágase del aceite utilizando el Removedor de Silicona Atelier 99 (se vende por separado).
2. Coloque el líquido en el plato incluido y aplíquelo directamente sobre el óxido con el cepillo incluido. Una vez que la superficie se seque, re aplique para cubrir toda la superficie.
3. Deje secar completamente por 2 o 3 horas para permitir la creación de un recubrimiento resistente al óxido.

Información Específica

70ml

Dimensión de la caja

W 235 H 215 D 560 mm

Peso de la Caja

6.0 kg

Unidad por Caja

50

Número de Control

B-204

Código JAN

